

NORWAL WORK

POWER

403

EL-FATER SELECTOR

> POWER 5000 VA

3

.

-

SELECTOR VOLTAGE REGULATOR

www.elfateh.net

لماذا مغير الجهد اليدوي ؟

١-يقبل زيادة الحمل حتي٣٠٠٪ لحظيا للعمل مع الماكينات موتورات الرفع
٢-عدم الصيانه عمر افتراضى ممتد ١٠ أعوام
٣-لا يسبب اي تشويه لشكل موجد التيار وغير مؤثر علي الأحمال الجانبيه

٤-الثبات بنسبة التفاوت > ٥٪ مع تغير الحمل من صفر حتي٢٠٠٪

نېذه :

يتكون جهاز مغير الجهد اليدوي من محول متعدد الدخول وخرج واحد . فكرة عمل الجهاز هي إضافة قيمة تعويضية للجهد المغذي للحمل (جهد الخرج=جهد الدخل+قيمة فرق جهد تعويضيه)

(مثال عند وضع مفتاح الإختيار علي الوضع ٢٢٠ فإن القيمه التعويضيه =٢٢٠-٢٢٠=صفر (الخرج =الدخل عند وضع مفتاح الإختيار علي الوضع ٢٠٠ فأن القيمة التعويضية =٢٢٠-٢٢٠=٢٠ (الخرج=الدخل+٢٠ ف) في حالة انخفاض الجهد للتيار العمومي إلي قيمة اقل من ٢٢٠ فولت يتم وضع مفتاح الإختيار لاقرب قيمه للجهد العمومى مثال إذا كان جهد المنبع ٢٠٠ يتم وضع مفتاح الإختبار علي الوضع ٢٠٠ف(الخرج يصبح ٢٢٥ف) وفي حالة جهد المنبع ٢١٥ ف يتم وضع مفتاح الإختيار علي الوضع ٢٠٠ف(الخرج يصبح ٢٢٥ف) وفي حالة جهد المنبع ٢١٥ ف يتم وضع مفتاح الإختيار علي الوضع ٢٠٠ف(الخرج يصبح ٢٢٥ف)

فتكون القيمة الموضحة علي العداد هي قيمة جهد دخول الجهاز

Model	Dimensions WxDxH	Weight (KG)	هام
SLC 3000	22X27X25	8	نظر ليدوية اختبار جهد المنبع فمن المتوقع زيادة او نقص الجهد أثناء التحميل ممايستوجب إعادة تعديل الإختبار لقيمة الجهد الجديدة وعليه فقد تم إضافة كارت حماية + كونتاكتور لفصل في حالة ارتفاع قيمة الخروج عن ٢٥٠ ف (يمكن ضبطة) أو إنخفاضه عن ١٨٠ ف (يمكن ضبطه)
SLC 5000	22X27X25	12	
SLC 10000	22X46X25	20	
SLC 15000	32X37X53	45	
SLC 20000	32X37X53	54	

SELECTOR VOLTAGE REGULATOR

